

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Kościelniku
KOŚCIELNIK 40, 59-800 Lubań
tel. 75 721 52 35 - fax 75 721 63 88
ZSPK.0700.1.2024

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak

PA/Minu Rady, Of. H. M. v.

Kościelnik 06.11.2024r.

Rada Gminy Lubań
Ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

Urząd Gminy Lubań
Sekretariat
2024-11-07
9650.2024.RKG



Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelniku zgłasza prace, które są niezbędne do wykonania w celu poprawy warunków naszej placówki:

1. Konieczna naprawa terenu wyłożonego kostką brukową polegającą na zagęszczeniu, utwardzeniu, wyrównaniu gruntu i ponownym ułożeniu kostki brukowej. Grunt pod kostką brukową uległ deformacji z uwagi na konieczność wywozu nieczystości płynnych.
2. Likwidacja wilgoci w budynku nr 1 i nr 2. Pomimo zainstalowanego systemu osuszania AquaPol w budynku nr 1 nadal jest wilgoć. Powódź we wrześniu 2024r. dodatkowo spowodowała zwiększenie wilgotności ścian i podłóg. Natomiast budynek nr 2 nie posiada żadnego systemu osuszania.
3. Drenaż budynku głównego nr 1 i budynku nr 2 wraz z wentylacją. W tych budynkach od lat zmagamy się z wilgocią, grzybem i pleśnią. Szczególnie w pomieszczeniach w piwnicy: w klasie, szatni oraz pomieszczeniach socjalnych, a w budynku nr 2 szczególnie jest to odczuwalne w gabinecie integracji sensorycznej.
4. Czyszczenie rynien w budynku nr 1 nr 2 oraz budynku Sali gimnastycznej i przedszkola.
5. Elewacja na budynku nr 1 (wraz z zadaszeniem nad wejściem do budynku) oraz budynku nr 2.
6. Uzupełnienie dachówek na budynku nr 1. W deszczowe dni przecieka sufit w bibliotece oraz klasie obok biblioteki szkolnej w punktach nad instalacją elektryczną, co stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
7. Zbicie tynku z sufitów i ścian a następnie nałożenie tynku i gładzi (w celu wyrównania powierzchni) i pomalowanie dwóch sal lekcyjnych w budynku głównym na parterze. Sale są bardzo duże i wysokie, wysokość ponad 3,2 m, powierzchnia ponad 50 m².
8. Konieczna modernizacja placu zabaw przy szkole wraz z podłożem. Obecne urządzenia są już bardzo zużyte i stają się niebezpieczne dla użytkowników.

Wszystkie w/w punkty są ważne i niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelniku.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kościelniku
mgr Agnieszka Marcinkowska